

6. RECONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COM MANUTENÇÃO DE FACHADAS (E REFORMULAÇÃO DAS FACHADAS)


6.2 EDIFÍCIO RUA MISERICÓRDIA

Nova estrutura com pavimento misto aço/betão

Pavimentos mistos com cofragem colaborante

CORTE D - D'


ESC. 1/10



LAJE MISTA L

Corte por HEB 180

Esc. 1/10



6. RECONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COM MANUTENÇÃO DE FACHADAS (E REFORMULAÇÃO DAS FACHADAS)

6.2 EDIFÍCIO RUA MISERICÓRDIA


Nova estrutura com pavimento misto aço/betão

Pavimentos mistos com cofragem colaborante

DEMOLIÇÃO COM CONTENÇÃO DE FACHADA


Planta Tipo – fase 2

Esc. 1/50



LIGAÇÃO DO PERFIL HEB240 AO LINTEL

Esc. 1/10



6. RECONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COM MANUTENÇÃO DE FACHADAS (E REFORMULAÇÃO DAS FACHADAS)

6.2 EDIFÍCIO RUA MISERICÓRDIA

Estrutura de escoramento



6. RECONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COM MANUTENÇÃO DE FACHADAS (E REFORMULAÇÃO DAS FACHADAS)

6.2 EDIFÍCIO RUA MISERICÓRDIA

Estrutura de escoramento



6. RECONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COM MANUTENÇÃO DE FACHADAS (E REFORMULAÇÃO DAS FACHADAS)

6.2 EDIFÍCIO RUA MISERICÓRDIA

Nova estrutura com pavimento misto aço/betão

Pavimentos mistos com cofragem colaborante



6. RECONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COM MANUTENÇÃO DE FACHADAS (E REFORMULAÇÃO DAS FACHADAS)

6.2 EDIFÍCIO RUA MISERICÓRDIA

Nova estrutura com pavimento misto aço/betão

Pavimentos mistos com cofragem colaborante



6. RECONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COM MANUTENÇÃO DE FACHADAS (E REFORMULAÇÃO DAS FACHADAS)


6.3 EDIFÍCIO RUA SÃO MAMEDE

Nova estrutura interior com pavimento misto aço/madeira



6. RECONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COM MANUTENÇÃO DE FACHADAS (E REFORMULAÇÃO DAS FACHADAS)

6.3 EDIFÍCIO RUA SÃO MAMEDE



6. RECONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COM MANUTENÇÃO DE FACHADAS (E REFORMULAÇÃO DAS FACHADAS)

6.3 EDIFÍCIO RUA SÃO MAMEDE

